

TAŚMY KALENICOWE - INSTRUKCJA MONTAŻU ROLLABLE RIDGE VENTS - INSTALLATION INSTRUCTIONS



Po wcześniejszym ułożeniu membrany dachowej i nabiciu kontrłat, w szczycie dachu należy zamontować wspornik łąty kalenicowej typ BL - blaszka (lub GW - gwóźdź). Wspornik typ BL należy odpowiednio wyprofilować.

After previous placement of roof underlay and counter-battens, at the top of the roof there should be installed a BL (sheet metal) (or GW – nail) type ridge batten grip. The BL-type grip should be profiled accordingly.



Należy zamontować łąty. Rozstaw łąt uzależniony jest od zastosowanego modelu dachówki. Montaż łąt rozpoczynamy od linii okapu. łątę podkalenicową należy przymocować w odległości 3,5-4,5 cm od szczytu dachu.

Install the battens. The batten spacing depends on the roof tile model applied. The installation of battens should be started from the eaves line. The sub-ridge batten should be fixed in the distance of 3.5-4.5 cm from the roof top.



Na wcześniej zamontowanych łątach należy ułożyć dachówkę - z zachowaniem podstawowych zasad sztuki dekarzkiej.

On the previously fixed battens there should now be placed the roof tiles in accordance with the fundamental principles of roofing.



Na przymocowanym wsporniku należy ułożyć i przykręcić łątę kalenicową.

On the grip attached there should be placed and screwed in the ridge batten.



Po ułożeniu ostatniego rzędu dachówek, bezpośrednio na tacie kalenicowej należy rozwinąć i przymocować (np. zszywkami - co 1 m) taśmę kalenicową. Krawędzie taśmy kalenicowej należy odpowiednio wyprofilować, a następnie szczelnie przykleić do dachówki za pomocą kleju butylowego (należy starannie oczyścić dachówkę).

After laying the last row of roof tiles the ridge tape should be unwound and fixed (e.g. by means of staples, with 1 m spacing) directly onto the ridge batten. The edges of ridge tape should be profiled properly and then glued tightly to the roof tiles by means of butyl glue (the roof tiles should be cleaned properly).



Każdy gąsior powinien być zamontowany kłamrą. Kłamry przykręcamy za pomocą wkrętów ze stali nierdzewnej.

Every ridge and hip tile should be fixed using a clamp. The clamps should be screwed in using stainless steel screws.

na zdjęciu dachówka Röben - MONZApus

Uwaga!

Minimalny zakład taśmy na dachówkę to 50 mm. W przypadku konieczności połączenia dwóch taśm kalenicowych należy zastosować zakład min. 75 mm. Montaż taśmy kalenicowej powinien odbywać się w temperaturze otoczenia >5 st. C.

Caution!

The minimum overlap of tape and roof tiles is 50 mm. In case it is necessary to combine two ridge tapes, there should be applied an overlap of at least 75 mm. The installation of ridge tape should take place in the ambient temperature of >5°C.